

государственное казенное учреждение
Свердловской области
«Ирбитский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»

623850, Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Пролетарская, 16
телефоны: 6-35-42 (факс)
6-37-34



Руководителю Уральского управления Фе-
деральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору
Ткаченко В.М.

Директора Центра
Ильиных М.В.

Уважаемый Вадим Михайлович!

Администрация ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП» информирует об устранении нарушений
выявленных в ходе проверки 01.06.2017 г. Уральским управлением Ростехнадзора (акт проверки
№ Св-2261-р от 05.06.2017 г.):

№ п/п	Описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены	Отметка о выполнении
1	В учреждении не ведутся оперативный журнал, журнал учета дефектов и неполадок электрооборудования.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п. 1.2.3	Недостающая документация: оперативный журнал, журнал учета дефектов и неполадок электрооборудования заведены.
2	Отсутствует антикоррозионное покрытие соединительной заземляющей полосы по внешнему контуру здания.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п. 2.7.7	Покраска соединительной заземляющей полосы по внешнему контуру здания произведена черной антикоррозийной краской.
3	Электроустановка учреждения не укомплектована в полной мере индивидуальными средствами защиты электротехнического персонала: средствами защиты глаз и лица (очки, щитки), защитные каски.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним. Приложение 8	Приобретены средства индивидуальной защиты: щиток защитный лицевой (декларация соответствия ТС № RU Д-RU.СЦ18.В.00027); каска защитная (сертификат соответствия RU.С-RU.СЦ18.В.00198).
4	Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок (загрязнены диэлектрические ковры в электрощитовых)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п. 1.2.2	Произведена чистка и мытье диэлектрических ковров в электрощитовой.

Директор ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП»

М.В. Ильиных